balmi
simply great

JF/JTA Series
Balanza de Precisión
Manual de Instrucciones

La balanza es un equipo inteligente bajo la modalidad de un único chip computarizado con varias funciones, tales como la rectificación automática restando tara automática del punto cero, problemas en la pantalla y protección automática de los datos rectificados permitiendo el correcto funcionamiento cada vez que el aparato se encienda sin necesidad de volver a rectificar.

I. Operación preparación

(1) Ponga la balanza de una mesa de un trabajo estable para evitar la agitación, la luz solar y el flujo de aire.

(2) Medio ambiente recomendado:

Rango de temperatura de 50° C ~ 35 ° C
Fluctuación del Rango de temperaturas permitido: 5° C / h
Rango de humedad: 50-85%

(3) Ajuste los valores correctamente en la balanza.

II. Usando la balanza

(1) Abra la caja y desempaque todo el contenido. Saque la cubierta protectora e instale las bandejas.

(2) Conecte la balanza a una fuente de alimentación de 220V.

(3) Gire y encienda el interruptor.

El modelo de balanza JF/JTA se muestra 2 segundos después de que el número "8.8.8.8.8.8." se ha mostrado. Después de 2 segundos, se mostrará para demostrar que la balanza está estable, entonces, aparecerá el modo "0.00" en la pantalla.

III. La rectificación de la Balanza

(1) Únicamente se rectifica cuando la desviación del peso es de gran tamaño y se desatiende por parte del usuario y pudiera desviarse. Entonces es necesario rectificar los valores para obtener resultados correctos. De lo contrario no es necesario rectificar con frecuencia los valores de rango normales.

(2) Rectificación de operación:

Deje la bandeja vacía. Presione pero no sostenga el botón "TAPE" para ajustar la pantalla a "0.00". A continuación, mantenga pulsado el botón "TARE" durante aproximadamente 5 segundos hasta que se muestre como sigue: "-CAL-".

Cuando el parpadeo "-200-0.100-.-400-" aparezca en la pantalla, poner el peso de la rectificación de 200g.100g.400g, en la bandeja de pesaje. Se mostrará un mensaje de espera "-----" en el visualizador por aproximadamente 3 a 5 segundos y luego otro como el que sigue: "200.00.100.00.400.00" en la pantalla. Retire los pesos de rectificación y la pantalla volverá a mostrar "0.00". La calibración de la balanza ha finalizado.
(3) La operación de rectificación es correcta una hora después de que la balanza se haya calentado.

IV. peso

(1) El valor que muestra la pantalla debe estar en "0.00".

(2) Coloque el recipiente que desea pesar en la bandeja de la balanza. EL valor del peso es estable después de mostrar "." que figura a la izquierda del visualizador cuando está apagado.

V. Restando la tara

(1) Coloque un recipiente en el platillo de la balanza, y el peso del contenedor será mostrado en la pantalla.

(2) Pulse el botón de "Tara" y "0,00" aparecerá en la pantalla y el peso del recipiente ha sido sustraído.

(3) Ya puede colocar la sustancia que quiere pensar dentro del recipiente y la balanza automáticamente restará el peso del envase.

VI. Contando la operación de la balanza

(~) 1N T integrar Tiempo

(1) Tiempo de Integración normal:

Encienda el interruptor y la balanza mostrará la velocidad normal.

(2) Si usted quiere acortar el tiempo de integración (que la velocidad es más rápida), los pasos de operación correspondientes son los siguientes:

Sin nada en la bandeja, presione "SAMPLE", y manténgalo pulsado durante unos segundos hasta que la pantalla muestre "S-OFF"
Después de unos segundos, el disp1ay mostrará "S-ON". A continuación, suelte.
Apague el interruptor de la balanza y volverá a su condición original.
(--) Liberar el acceso para establecer el promedio contar un solo peso.
(1) Dejar la bandeja vacía. Presione y mantenga pulsado el botón "TARE" para restar la tara y que la visualización de la balanza llegue a "0.00".

Mantenga pulsado el botón "TARE", durante aproximadamente 5 segundos hasta que aparezca "~ CAL~" en la pantalla. Después de otros 5 segundos, aparecerá la leyenda "COU-00".
Si sigue presionando el botón" TARE ", el estado siguiente se mostrará en los círculos:
CO-00 - CO-10 - CO-25 - CO-50

El estado de "CO-00" es el modo de reiniciar la cuenta de pesaje
Y "CO-10" para fijar el número promedio de contar en decenas.
Y "CO-25" en veinte y cinco veces
Y "CO-50" cincuenta veces.

(2) Si sostiene el botón "TARE" mientras en la pantalla se muestra "CO-00" , la pantalla mostrará de nuevo el modo de pesaje.

Si sostiene el botón "TARE" mientras que se refleja "CO-10" en la pantalla, automáticamente se podrá pesar 10 veces sin tener que calibrar de nuevo la balanza. Luego presione el botón "SAMPLE" durante un segundo y saldrá "------" el estado de espera en la pantalla.

La operación es similar cuando se muestra "CO-25" y "CO-50".

(3) Si desea que la balanza acceda al conteo cada vez que se encienda, presione y sostenga el botón "SAMPLE" y conecte la alimentación de electricidad a 220V. La balanza accederá al último recuento después que se estabilice. Si se muestra "ERR-2", es posible que la balanza ha memorizado el promedio o se ha perdido el recuento accidentalmente

(4) El objeto o solución a pesar debe mayor a 10 mg y la tolerancia entre sí no puede ser tan grande.

VII. Alarma de exceso de peso

Si existiera un sobre peso en el objeto a pesar, se mostrará en la pantalla de visualización lo siguiente: "-----" y debe ser removido de la balanza para evitar daños en su funcionamiento.

VIII. Precauciones

(1) Permita el calentamiento suficiente de la balanza antes de su uso.

(2) La tara y el contenido a pesar no debe exceder el rango de pesaje permitido.

(3) Si los resultados de pesaje no arrojan cifras correctas, realizar la corrección pertinente de la balanza.

(4) Si el mensaje en pantalla es “ERR-1” cuando se hace la nivelación, deberá comenzarse el proceso de nuevo retirando el objeto de la balanza y realizar la rectificación.

(5) Cuando “ERR-2” se muestra en la pantalla de la balanza mientras se establece el número promedio, revisar si el objeto a pesar es mayor a 100 mg, para que la operación sea correcta.

(6) Cuando “[}” aparece en la esquina superior izquierda, significa que la rectificación se ha perdido y que hay que realizar de nuevo la calibración desde el comienzo.

IX. Contenido de la caja de la balanza

Balanza	1pc
Manual de Balanza de precisión	1pc
Certificado de Garantía	1pc
Bandeja de pesaje	1pc
Cable de alimentación	1pc
Fusible	1pc

Búscanos en:

www.balmi.com